



### Motorkopf kpl. Bestell-Nr. 2.01281

Nr.	Bezeichnung	St.	Bestell-Nr
1	Rapid-Fix 5 x 20	6	2.01006
2	Gehäusedeckel 600	1	2.01180
3	Deckelgriff komplett 600	1	2.01070
4	Rapid-Fix 5 x 20	2	2.01006
5	Kabel-Klemmbügel	1	2.00139
6	Knickschutz	1	2.00138
7	Anschlußkabel 3x1,5 mit Stecker	1	2.00489
8	Rapid-Fix 5 x 20	4	2.01006
9	Rapid-Fix 5 x 14	2	2.01005
10	Klemmblock	1	2.00490
11	Rapid-Fix 5 x 35	8	2.01050
12	Motorverkleidung 400,3 Turbinen	1	2.00486
13	Schalter geschützt,beleuchtet	3	2.00484
14	Rapid-Fix 5 x 30	1	2.01026
15	Schraube M5 x 16	1	2.01098
16	Rapid-Fix 4,8 x 19	12	2.01198
17	Zwischenring 400	1	2.00464
18	Schalldämmsegment	3	2.03455
19	PE-Ring, Motor, 12,5 mm	3	2.00311
20	Motordichtung	3	2.00119
21	Zahnscheibe M4	3	2.01024
22	Schraube M4 x 8	3	2.01064
23	By-Paß-Turbine BB-30	3	2.00314
24	Motordichtung - L	3	2.00119
25	Schalldämmsegment	3	2.03454
26	Schalldämmstanzkamm	3	2.01207
27	Schalldämmung 50 x 10 x 125	3	2.03456
28	Absperrscheibe	3	2.00468
29	Motorbasis 600	1	2.01193
30	Kühlluftdichtung H 10	3	2.00325

### Optional

Nr.	Bezeichnung	St.	Bestell-Nr
40	Entstörkondensator	3	2.01111
41	Drossel-Widerstand	3	2.01114
42	Resistenz ½ Watt - 680 Kohm	3	2.01121
43	Zusatz-Gerätsteckdose	1	2.02184
44	Steckdoseneinsatz US	1	2.00092
45	Schraube M3 x 16	4	2.02091
46	Mutter M3	4	2.01046